

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE

INFORME TRIMESTRAL



**COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE
ENERO-MARZO 2025**



1.1 Fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y la solidaridad.

Cultura de la prevención mediante las Comisiones de Seguridad e Higiene en el trabajo.

La seguridad y salud en el trabajo es algo que compete a todos en una organización, sin embargo en el afán de contribuir que se den buenas prácticas, se implementan una serie de acciones desde la sensibilización y capacitación hasta la instalación de un organismo como la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente CSHyMA, como lo dice la NOM-019-STPS-2011, constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, el ITS Guasave en este sentido, da a este cuerpo colegiado de docentes y personal administrativo, designado por el Director General y la parte Sindical de esta institución las funciones como identificar y vigila los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo, así como de investigar las causas de las accidentes y enfermedades, proponiendo medidas para prevenirlos y vigilar que se cumpla de acuerdo a la legislación aplicable, en ese sentido se realizaron las siguientes actividades:

1. Recorridos de verificación

Conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente (CSHyMA) de este Instituto Tecnológico Superior de Guasave, el día 28 de marzo de 2025 se realizó el 1er Recorrido de Verificación de las Instalaciones, iniciando a las 10:00 horas, y conforme a los siguientes criterios:

- 1.1. Riesgos por daños estructurales,
- 1.2. Protección y prevención contra incendio,
- 1.3. Actividades de soldadura y corte,
- 1.4. Uso de equipo de protección personal,
- 1.5. Colores y señales de seguridad e higiene,
- 1.6. Construcción- condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo,
- 1.7. Otros factores de riesgo como: Riesgo por caídas, objetos que puedan deslizarse, objetos que puedan inflamarse o explotar, objetos que pueden propiciar un incendio y objetos que puedan obstaculizar una evacuación.
- 1.8. Factores de riesgos físicos, químicos, mecánicos o de seguridad, biológicos, ergonómicos,
- 1.9. Aspectos ambientales, y
- 1.10. Buenas prácticas.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, se podrá ver los criterios con más frecuencias.





Los criterios de Aspectos ambientales, Otros riesgos internos como y el criterio de colores y señales de seguridad; se identifica que existen falta de señalética en tuberías y recipientes con contenidos de químicos, registros abiertos, cables expuestos, entre otros, que pueden provocar un riesgo inminente.

Las recomendaciones realizadas por el CSHyMA, presentan sustento normativo conforme a las normas:

- NOM-EM-004-SEDG-2002 Norma Oficial Mexicana de Emergencia, Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción. 5.7 Aparatos de consumo. Punto 5.7.1.5.4.
- PROY-NOM-005-STPS-2017, Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo- Condiciones y procedimientos de seguridad y salud. 9.1 Medidas de aplicación general Punto 9.1.10.
- NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías
- NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 7. Condiciones de prevención y protección contra incendios, Punto 7.17 (tabla 1).
- NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 7. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. Punto 7.1.2.





Guasave, Sinaloa **28/abril/2025**

Asunto: Informe del 1er. Recorrido de Verificación 2025

DR. FIDENCIO LÓPEZ BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo Anual 2025 de la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente (CSHyMA) de este Instituto Tecnológico Superior de Guasave, el día 28 de marzo del 2025 se realizó el 1er Recorrido de Verificación de las Instalaciones, identificando los peligros, que puedan ocasionar un riesgo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

- 1.1. Peligros relacionados con daños estructurales, mantenimiento y limpieza,
- 1.2. Peligros relacionados con la organización del trabajo y factores sociales,
- 1.3. Peligros relacionados con mobiliario, materiales y productos,
- 1.4. Peligros relacionados con actividad no rutinaria,
- 1.5. Peligros relacionados con actividades de contratistas y todo aquel que haga trabajos para el ITSG, y
- 1.6. Buenas prácticas.

Por lo que permito comunicar para su respectiva atención a las observaciones encontradas que a continuación se enlistan, se debe considerar atenderlos a través de los procedimientos de:

- Procedimiento de Infraestructura Física Educativa
- Procedimiento de Mantenimiento.

Se detalla a continuación los peligros detectados por edificios:

Área	Peligros detectados	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
Edificio A	<u>Limpieza</u> Algunos espacios cuentan con plafones manchados por humedad, ocasionado por eventos pasados.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrielcinto, Guasave, Sinaloa,
C.P. 81149 Tel. (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04
E-mail: dir_dguasave@tecnm.mx www.guasave.tecnm.mx





Área	Peligros detectados	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
	<u>Posturas estáticas</u> El personal usa de manera prolongada el mouse sin ayudas ergonómicas. Posturas estáticas. Sostener el teléfono entre el hombro y la oreja por tiempo prolongado. Posición de sentado prolongado Tecleo prolongado	NOM-036-2-STPS-2018. "Factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Identificación, análisis, prevención y control. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
	<u>Presencia de animales no controlados</u> Presencia de caninos en edificio. Colmenas de abejas Golondrinas	Norma oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades por transmisión por vector. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192591&fecha=01/06/2011#gsc.tab=0
	<u>Buenas Prácticas</u> No se visualiza información actualizada del organigrama del SIG.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm

Área	Peligros detectados	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
Edificio B	<u>Mantenimiento.</u> Estantería sueltos en planta baja. Taquete clavado a ras de piso en oficinas administrativas planta alta.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
	<u>Presencia de animales no controlados:</u> Presencia de caninos en edificio. Golondrinas.	Norma oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades por transmisión por vector. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5192591&fecha=01/06/2011#gsc.tab=0
	<u>Seguridad</u> En laboratorio planta baja de edificio no tiene lava ojos	NOM-005-STPS-1998: Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Esta norma es relevante





	Posturas estáticas El personal usa de manera prolongada el mouse sin ayudas ergonómicas. Posición de sentado prolongado Tecleo prolongado	si en el laboratorio se manejan sustancias químicas que puedan representar un riesgo para los ojos. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
--	---	--

Área	Peligros detectados	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
	Posturas estáticas El personal usa de manera prolongada el mouse sin ayudas ergonómicas. Posición de sentado prolongado Tecleo prolongado	NOM-036-2-STPS-2018. "Factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Identificación, análisis, prevención y control." https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
Edificio C	Buenas Prácticas El área de centros de carga se encuentra sucia. No hay una buena clasificación de residuos sólidos urbanos, a pesar de que los contenedores se encuentran bien ubicados y correctamente etiquetados.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm

Área	Peligros detectados.	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
Edificio D	Mantenimiento - El Laboratorio de Nutrición Vegetal requiere una bomba para que tenga presión de agua, porque no se da abasto en los laboratorios. El Laboratorio de Edafología, no sirve un desagüe de una mesa de trabajo, no hay presión en la llave para lavado de equipo de laboratorio y en el techo faltan plafones no se han puesto. - Se encontraron puertas que no se cierran o abren correctamente. - Techo con filtraciones de humedad. - Plafones presentan humedad, en mal estado - Algunas instalaciones eléctricas expuestas (Cables, contactos, etc.) - Sanitarios cerrados por mantenimiento.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm





Posturas estáticas El personal usa de manera prolongada el mouse sin ayudas ergonómicas. Posición de sentado prolongado Tecleo prolongado El personal mantiene la cabeza inclinada o una postura encorvada mientras uso la computadora u otros dispositivos móviles.	NOM-036-2-STPS-2018. "Factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Identificación, análisis, prevención y control." https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
--	--

Área	Agente, Condición o Acto inseguro detectado.	Incumplimiento a Requisitos Legales y Otros Requisitos
Edificio F	Mantenimiento Plafones presentan humedad o en mal estado Sanitarios cerrados por mantenimiento Las ventanas se encuentran manchadas de suciedad de golondrina. Exposición de productos de limpieza sin identificación Sanitarios de damas sucios, acumulación de sarro, tuberías en mal estado.	NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
	Posturas estáticas El personal usa de manera prolongada el mouse sin ayudas ergonómicas. El personal mantiene la cabeza inclinada o una postura encorvada mientras uso la computadora u otros dispositivos móviles.	NOM-036-2-STPS-2018. "Factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Identificación, análisis, prevención y control." https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3540/stps/stps.htm
	Estructural Las paredes que soportan cargas presentan deformaciones, agrietamientos u otra condición de riesgo. Techo con filtraciones de humedad	Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Con la certeza de contar con su valioso apoyo en atender las observaciones antes del próximo recorrido, quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica
Con los Pies en la Región y la Mirada en el Mundo



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrioncito, Guasave, Sinaloa,
C.P. 81149 Tel. (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04
E-mail: dir_dguasave@tecnm.mx www.guasave.tecnm.mx





Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Dirección General
Subdirección de Extensión y Vinculación

Representantes del patrón

Ing. Mónica Velázquez Sánchez
Coordinadora

Dr. José de Jesús López López
Vocal

Dr. Jesús Guadalupe Delgado Félix
Vocal

C. Antonio Valdez Soto
Vocal

Lic. Juan de Dios Palacios Flores
Vocal

Ing. Jesús Alfredo Muñoz Berrelleza
Vocal

Representantes de los trabajadores

M.A.P. Elizabeth Salinas Rosales
Secretaria

M.L.C.S. Xóchitl Patricia Flores Gutiérrez
Vocal

Arq. Mirna Lucía Contreras Romero
Vocal

MEC. Brenda Guadalupe Delgado Jiménez
Vocal

Dra. Grace Erandy Báez Hernández
Vocal

M.E. Homero Lugo Valenzuela
Vocal

ccp. Lic. Martha Mayumy Ascárrega Armenta. - Subdirectora Administrativa.
Lic. Jesús Lizbette Félix Acosta. - Subdirectora de Extensión y Vinculación
MAP. Celia Yudith Bea Berrelleza. - Subdirectora de Planeación y Desarrollo
Dr. Ramón Rodolfo Rodelo Sánchez. - Subdirector Académico
Archivo

MVS/ESR



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrioncito, Guasave, Sinaloa,
C.P. 81149 Tel. (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04
E-mail: dir_dguasave@tecnm.mx www.guasave.tecnm.mx

