

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE

INFORME TRIMESTRAL



**UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL
MARZO-ABRIL 2024**



Evaluar la Situación de la emergencia

Es necesario contar con las condiciones adecuadas para evacuar en caso de situaciones de emergencia, así como capacitar y sensibilizar a la comunidad tecnológica en los protocolos de actuación en los diferentes supuestos, es por ello que el ITS Guasave genera el compromiso en salvaguardar la integridad con la integración y operación de la Unidad Interna de Protección Civil, por lo que de acuerdo al Programa Interno, en el periodo de enero a marzo, como lo podemos ver en la siguiente imagen:

No.	ACTIVIDAD	Responsable	Año 2024												OBSERVACIONES				
			FECHA: 30 de enero 2024																
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre					
1	Revisión mensual de los botiquines por edificios																		
2	Revisión mensual de extintores por edificios																		
3	Revisión trimestral de señalética por edificios																		
4	Simulacros Nacionales																		1er Simulacro a Nivel Nacional. Fecha tentativa 19 de abril 2do Simulacro a Nivel Nacional. 19 de Septiembre
5	Simulacro Interno (Laboratorio)																		1er Simulacro 20 al 24 de mayo (Laboratorio de Mecánica) 2do Simulacro 28 de Octubre - 2 de Noviembre (Laboratorio de Alimentos)
6	Punto de reunión delimitar espacios por edificios Presentar propuesta																		
7	Alarmas detectores de emergencia Presentar propuesta																		
8	Alarmas detectores de humo y de emergencia Presentar propuesta																		
9	Capacitación a la UIPC																		
10	Campaña de sensibilización por redes oficiales																		

Corresponde atender:

1. Revisión de botiquines de primeros auxilios, por edificio
2. Revisión de extintores por edificio
3. Revisión de Señalética
4. Punto de Reunión delimitar espacios por edificios
5. Alarmas detectoras de emergencia
6. Campaña de Sensibilización





Con respecto a la campaña de sensibilización se ha detectado iniciar con el uso adecuado de los botiquines:

Sistema Integral de Gestión
Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo



Recomendaciones para uso de Botiquín de Emergencia

- Después de usar el botiquín recuerda cerrar correctamente todos los envases y ordenar los implementos en su sitio.
- El material del botiquín es exclusivo para primeros auxilios.
- El seguimiento del accidente es en el área médica del instituto.
- El uso del botiquín no anula la asistencia médica.

Cada edificio cuenta con botiquín **¡Úsalo Responsablemente!**

Brigada de Comunicación de Unidad Interna de Protección Civil
TecNM Campus Guasave



Así como de las buenas prácticas:

Sistema Integral de Gestión
Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

-  **SALIDA DE EMERGENCIA**
PRIMERO ESTACIONAR
• No estacionarse en puerta de salida de emergencia o puntos de reunión.
-  **Usar el pasamanos en las escaleras.**
• No sentarse en escaleras para no obstruir el tráfico.
-  **No usar el celular al caminar o subiendo y bajando las escaleras.**
-  **Atender alarma de evacuación y seguir señalamientos.**
-  **En caso de solicitar asistencia médica, marcar al número de extensión interna Ext. 130** (Si marcan de un celular, al los teléfonos: 687-87-1-45-81 o 687-87-1-84-00 seguido de la ext. 130)

Brigada de Comunicación de Unidad Interna de Protección Civil
TecNM Campus Guasave



Así como se hizo un levantamiento de señalética, botiquines y extintores por edificio como la planificado, detectando las siguientes necesidades:



Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrioncito, Guasave, Sinaloa, C.P. 81149
Teléfonos: (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04 | guasave.tecnm.mx





Por medio del presente le envío un cordial saludo al mismo tiempo le hago entrega del informe de actividades y observaciones detectadas por la Unidad Interna de Protección Civil a través de sus brigadas.

Inspección De Extintores

- Edificio A
 - Planta Alta (2 Ext.)
 - Sin Observaciones.
 - Planta Baja (2 Ext.)
 - Extintor Sin Seguro (Junto A Aula 4).
- Edificio B
 - Planta Alta (3 Ext.)
 - Sin Observaciones.
 - Planta Baja (2 Ext.)
 - Extintor Sin Seguro Y Sin Presión, Con Polvo (Junto A Aula 5).
- Edificio C
 - Planta Alta (4 Ext.)
 - Extintor Sin Seguro (Fuera De La Oficina De Admon. Escolar).
 - Planta Baja (6 Ext.)
 - Sin Observaciones.
- Edificio D
 - Planta Alta (6 Ext.)
 - Extintor Con La Manguera Dañada (Laboratorio De Electrónica).
 - Extintor Sin Presión, Con Polvo (Laboratorio De Ergonomía)
 - Planta Baja (4 Ext.)
 - Sin Observaciones.
- Edificio E
 - Planta Alta (5 Ext.)
 - Extintor Sin Presión, Con Polvo (Junto A Sala De Titulación).
 - Extintor Sin Presión, Con Polvo (Junto A Aula 4)
 - Planta Baja (4 Ext.)
 - Se recomienda Reubicación Debido A La Distancia Hasta Las Oficinas (Junto A Entrada Principal).
 - Site No Cuenta Cn Extintor Cercano
- Edificio F
 - Planta Alta (2 Ext.)
 - Sin Observaciones.
 - Planta Baja (2 Ext.)
 - Extintor Sin Seguro (Junto A Aula 4).
- Edificio Cultural
 - Planta Baja (1 Ext.)
 - Extintor Sin Seguro





- Cafeteria
 - Planta Baja (2 Ext.)
 - Sin Observaciones
- Almacen
 - Planta Baja (2 Ext.)
 - Sin Observaciones

INSPECCION DE BOTIQUINES

Se anexan tablas de estado actual de botiquines por edificio.

EDIFICIO A

Implemento de Botiquín	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 cm	X	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	✓
5 HISOPOS	X	X
GUANTES DE LATEX	✓	X
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓	X

EDIFICIO B

Implemento de Botiquín	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	X	X
1 VENDA DE 5 cm	X	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	X	X





Implemento de Botiquín	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	X
5 HISOPOS	X	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓	X
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓

Observación: El botiquín de planta baja se encuentra en laboratorio y los productos de están en bolsa.

EDIFICIO C

Implemento de Botiquín	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	X	X
1 VENDA DE 5 cm	X	X
1 VENDA DE 10 cm	X	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	X	X
4 GUANTES DE LATEX	X	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	✓ X
1 PAQ. ALGODÓN	X	✓

Observación: Solo existe botiquín en planta baja del edificio.





EDIFICIO D

Implemento de Botiquín	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	X
1 VENDA DE 5 cm	✓	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	✓	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	✓	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	X	X
4 GUANTES DE LATEX	✓	X
ABATELEGUAS DE MADERA	X	X
1 PAQ. ALGODÓN	X	✓

EDIFICIO E

Implemento de Botiquín	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	X	X
1 VENDA DE 5 cm	X	✓
1 VENDA DE 10 cm	X	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X	✓
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	X	X
4 GUANTES DE LATEX	X	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	✓
1 PAQ. ALGODÓN	X	✓

Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.





EDIFICIO F

Implemento de Botiquín	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES		X
1 VENDA DE 5 cm		X
1 VENDA DE 10 cm		X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL		✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL		✓
10 CURITA		X
1 CINTA MICROPORÉ		X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES		X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA		X
5 HISOPOS		✓
4 GUANTES DE LATEX		X
3 ABATELEGUAS DE MADERA		✓
1 PAQ. ALGODÓN		✓

Observación: No se cuenta con botiquín en planta alta.

EDIFICIO CULTURAL

Implemento de Botiquín	Edificio Cultural
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	X
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓
10 CURITA	X
1 CINTA MICROPORÉ	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X
5 HISOPOS	X
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓





CAFETERIA

Implemento de Botiquín	CAFETERIA
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X
10 CURITA	✓
1 CINTA MICROPORÉ	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X
5 HISOPOS	X
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓

Observación: en cafetería aún no se cuenta con botiquín, utilizan uno básico de farmacia.

ALMACEN

Implemento de Botiquín	ALMACÉN
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓
1 FRASCO DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	X
10 CURITA	X
1 CINTA MICROPORÉ	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓
5 HISOPOS	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓





3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓

CAMPO EXPERIMENTAL

Implemento de Botiquín	CAMPO EXPERIMENTAL
10 GASAS ESTÉRILES	X
1 VENDA DE 5 cm	X
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X
10 CURITA	X
1 CINTA MICROPORE	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X
5 HISOPOS	X
4 GUANTES DE LATEX	X
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	X

Observaciones: Aun no se cuenta con botiquín en campo experimental.





INSPECCION DE SEÑALÉTICA

EDIFICIO A

Señalética	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	X

Observaciones:

vehículos de emergencia: La cadena está pintada en color rojo, pero no hay señalética, estructura deteriorada, caída.

Extintores sin marcar (próxima servicio junio 2024

No hay mapas actualizados de las rutas de evacuación

Medicamento caducado en el botiquín

EDIFICIO B

Señalética	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	X
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación:

Los mapas de la ruta de evacuación están desactualizados en todas las aulas, solo en el área de Dirección General está actualizado.

No hay botiquín en oficinas





EDIFICIO C

Señalética	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: Señalética dañados (deterioro por tiempo de uso)

EDIFICIO D

Señalética	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: Señalética dañados (deterioro por tiempo de uso)

EDIFICIO E

Señalética	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	X	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.



Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrioncito, Guasave, Sinaloa, C.P. 81149
Teléfonos: (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04. | tg@guasave.tecnm.mx





EDIFICIO F

Señalética	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	X	✓
Vehículos de emergencia	✓	-

Observación: No se cuenta con botiquín en planta alta.

EDIFICIO CULTURAL

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	✓
Extintores	✓
Botiquín	X
Vehículos de emergencia	-

CAFETERIA

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	X
Extintores	✓
Botiquín	X
Vehículos de emergencia	X

