

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE

INFORME TRIMESTRAL



**UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL
ABRIL- JUNIO 2024**

Evaluar la Situación de la emergencia

Es necesario contar con las condiciones adecuadas para evacuar en caso de situaciones de emergencia, así como capacitar y sensibilizar a la comunidad tecnológica en los protocolos de actuación en los diferentes supuestos, es por ello que el ITS Guasave genera el compromiso en salvaguardar la integridad con la integración y operación de la Unidad Interna de Protección Civil, por lo que, de acuerdo al Programa Interno, en el periodo de abril a junio, como lo podemos ver en la siguiente imagen:

[illegible]

Corresponde atender:

1. Revisión de extintores por edificio
2. Revisión de botiquines de primeros auxilios, por edificio
3. Revisión de Señalética
4. Simulacro Nacional
5. Simulacro Interno (laboratorio)
6. Campaña de Sensibilización

En consecución al cumplimiento de las actividades desarrolladas, se realizó el levantamiento de señalética, botiquines y extintores por edificio como la planificado, detectando las siguientes necesidades:



Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrioncito, Guasave, Sinaloa, C.P. 81149
Teléfonos: (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04 | guasave.tecnm.mx





Inspección de Extintores

En relación al levantamiento del periodo enero- junio, en el cual se identificaron en los 10 espacios, solo 9 cuentan con extintores, en total hay 47 extintores distribuidos en edificios de dos niveles y de un nivel, podemos apreciar a simple vista, que el 95.91% se encuentran en condiciones óptimas, sin embargo ya se encuentran en el límite del término de la fecha de mantenimiento.

Inspección de Botiquines

Se anexan tablas de estado actual de botiquines por edificio.

EDIFICIO A

Implemento De Botiquín	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 Cm	X	X
1 VENDA DE 10 Cm	✓	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	X	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORÉ	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	✓
5 HISOPOS	X	X
GUANTES DE LATEX	✓	X
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓	X

EDIFICIO B

Implemento de Botiquín	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	x	x
1 VENDA DE 5 cm	x	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓	x
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	x
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	x	x
10 CURITA	x	x
1 CINTA MICROPORÉ	x	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	x	x
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	x
5 HISOPOS	x	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓	x
3 ABATELEGUAS DE MADERA	x	x
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓

Observación: El botiquín de planta baja se encuentra en laboratorio y los productos de están en bolsa.

EDIFICIO C





Implemento de Botiquín	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	X	X
1 VENDA DE 5 cm	X	X
1 VENDA DE 10 cm	X	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	X	X
4 GUANTES DE LATEX	X	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X	✓ X
1 PAQ. ALGODÓN	X	✓

Observación: Solo existe botiquín en planta baja del edificio.

EDIFICIO D

Implemento de Botiquín	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	X
1 VENDA DE 5 cm	✓	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	✓	X
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	✓	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	X	X
4 GUANTES DE LATEX	✓	X
ABATELEGUAS DE MADERA	X	X
1 PAQ. ALGODÓN	X	✓

EDIFICIO E

Implemento de Botiquín	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	X	X
1 VENDA DE 5 cm	X	✓
1 VENDA DE 10 cm	X	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X	✓
10 CURITA	X	X
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓





Implemento de Botiquín	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
5 HISOPOS	x	x
4 GUANTES DE LATEX	x	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	x	✓
1 PAQ. ALGODÓN	x	✓

Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.

EDIFICIO F

Implemento de Botiquín	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES		x
1 VENDA DE 5 cm		x
1 VENDA DE 10 cm		x
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL		✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL		✓
10 CURITA		x
1 CINTA MICROPORÉ		x
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES		x
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA		x
5 HISOPOS		✓
4 GUANTES DE LATEX		x
3 ABATELEGUAS DE MADERA		✓
1 PAQ. ALGODÓN		✓

Observación: No se cuenta con botiquín en planta alta.

EDIFICIO CULTURAL

Implemento de Botiquín	Edificio Cultural
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	x
1 VENDA DE 10 cm	x
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	x
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓
10 CURITA	x
1 CINTA MICROPORÉ	x
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	x
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	x
5 HISOPOS	x
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓

CAFETERIA

Implemento de Botiquín	CAFETERIA
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓





1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X
10 CURITA	✓
1 CINTA MICROPORE	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X
5 HISOPOS	X
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓

Observación: en cafetería aún no se cuenta con botiquín, utilizan uno básico de farmacia.

ALMACEN

Implemento de Botiquín	ALMACÉN
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓
1 FRASCO DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	X
10 CURITA	X
1 CINTA MICROPORE	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓
5 HISOPOS	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓

CAMPO EXPERIMENTAL

Implemento de Botiquín	CAMPO EXPERIMENTAL
10 GASAS ESTÉRILES	X
1 VENDA DE 5 cm	X
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	X
10 CURITA	X
1 CINTA MICROPORE	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X
5 HISOPOS	X
4 GUANTES DE LATEX	X
3 ABATELEGUAS DE MADERA	X
1 PAQ. ALGODÓN	X

Observaciones: Aun no se cuenta con botiquín en campo experimental.





Inspección de Señalética

EDIFICIO A

Señalética	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	X

Observaciones:

vehículos de emergencia: La cadena está pintada en color rojo, pero no hay señalética, estructura deteriorada, caída.

Extintores sin marcar (próxima servicio junio 2024)

No hay mapas actualizados de las rutas de evacuación

Medicamento caducado en el botiquín

EDIFICIO B

Señalética	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	X
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación:

Los mapas de la ruta de evacuación están desactualizados en todas las aulas, solo en el área de Dirección General está actualizado.

No hay botiquín en oficinas

EDIFICIO C

Señalética	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: Señalética dañados (deterioro por tiempo de uso)





EDIFICIO D

Señalética	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: Señalética dañados (deterioro por tiempo de uso)

EDIFICIO E

Señalética	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	X	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.

EDIFICIO F

Señalética	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	X	✓
Vehículos de emergencia	✓	-

Observación: No se cuenta con botiquín en planta alta.

EDIFICIO CULTURAL

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	✓
Extintores	✓
Botiquín	X
Vehículos de emergencia	-





CAFETERIA

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	X
Extintores	✓
Botiquín	X
Vehículos de emergencia	X

Simulacro Nacional

Con respecto a esta actividad que, fue contemplada en el

Simulacro parcial de incendio

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y seguridad, el Instituto Tecnológico Superior de Guasave realizó este día miércoles 26 de junio, a las 10:00 horas, un simulacro parcial de incendio en su fase incipiente (controlado), en el laboratorio de bioquímica y microbiología, ubicado en el Edificio B de nuestra institución. Con el desarrollo de esta actividad, nos prepararnos para actuar de manera eficiente y segura en caso de una emergencia real; en la simulación se contó con una persona herida a causa de una ruptura de línea de gas por sobre presión, provocando una quemadura de segundo grado.

Una vez más aseguramos que la prevención y la capacitación son fundamentales para garantizar la seguridad de todos, ya que el tiempo promedio estimado de reacción de evacuación fue de 1 minuto con 48 segundos, evacuando un total de 39 personas, entre estudiantes, docentes y administrativos.

Agradecemos su colaboración y compromiso en este ejercicio de prevención a Protección Civil del Municipio de Guasave, el Lic. Abraham Portillo López, consultor de la empresa Marexs, a las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil.





El resultado de esta actividad, fue gracias a la disponibilidad del personal que integra la Unidad Interna de Protección Civil, misma que por necesidad de movilidad de personal, en el segundo trimestre fue actualizada, por lo que el pasado 13 de junio se llevo a cabo la entrega de nombramientos y la actualización de la acta.

