

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE

INFORME TRIMESTRAL



**UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL**

ABRIL-JUNIO 2025



Sistema Integral de Gestión
Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo



Recomendaciones para uso de Botiquín de Emergencia

- Después de usar el botiquín recuerda cerrar correctamente todos los envases y ordenar los implementos en su sitio.
- El material del botiquín es exclusivo para primeros auxilios.
- El seguimiento del accidente es en el área medica del instituto.
- El uso del botiquín no anula la asistencia medica.

 Cada edificio cuenta con botiquín **¡Úsalo Responsablemente!**

Brigada de Comunicación de Unidad Interna de Protección Civil
TecNM Campus Guasave



Así como de las buenas prácticas:

Sistema Integral de Gestión
Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo



- No estacionarse en puerta de salida de emergencia o puntos de reunión.



- Usar el pasamanos en las escaleras.
- No sentarse en escaleras para no obstruir el tráfico.



- No usar el celular al caminar o subiendo y bajando las escaleras.



- Atender alarma de evacuación y seguir señalamientos.



- En caso de solicitar asistencia medica, marcar al número de extensión interna Ext. 130 (si marcan de un celular, al los teléfonos: 687-87-1-45-81 o 687-87-1-84-00 seguido de la ext. 130)

Brigada de Comunicación de Unidad Interna de Protección Civil
TecNM Campus Guasave



Así como se hizo un levantamiento de señalética, botiquines y extintores por edificio como la planificado, detectando las siguientes necesidades





Por medio del presente le envío un cordial saludo al mismo tiempo le hago entrega del informe de actividades y observaciones detectadas por la Unidad Interna de Protección Civil a través de sus brigadas.

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

- EDIFICIO A
 - PLANTA ALTA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
 - PLANTA BAJA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO B
 - PLANTA ALTA (3 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
 - PLANTA BAJA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO C
 - PLANTA ALTA (4 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
 - PLANTA BAJA (6 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO D
 - PLANTA ALTA (6 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
 - PLANTA BAJA (4 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO E
 - PLANTA ALTA (5 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
 - PLANTA BAJA (4 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO F
 - PLANTA ALTA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.





- PLANTA BAJA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- EDIFICIO CULTURAL
 - PLANTA BAJA (1 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES.
- CAFETERIA
 - PLANTA BAJA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES
- ALMACEN
 - PLANTA BAJA (2 EXT.)
 - SIN OBSERVACIONES

EDIFICIO A

Implemento de Botiquín	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 cm	X	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓	✓
10 CURITA	✓	✓
1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	✓
5 HISOPOS	✓	X
GUANTES DE LATEX	✓	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓	X
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓





EDIFICIO B

Implemento de Botiquín	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 cm	X	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	✓	✓
10 CURITA	✓	✓
1 CINTA MICROPORE	X	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	✓
5 HISOPOS	✓	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓

Observación: El botiquín de planta baja se encuentra en laboratorio y los productos están en bolsa.

EDIFICIO C

Implemento de Botiquín	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES		✓
1 VENDA DE 5 cm		X
1 VENDA DE 10 cm		✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL		✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL		✓
10 CURITA		✓
1 CINTA MICROPORE		X





Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Dirección General

5 CUBRE BOCAS DESECHABLES		✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA		✓
5 HISOPOS		✓
4 GUANTES DE LATEX		✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA		✓
1 PAQ. ALGODÓN		✓

Observación: Solo existe botiquín en planta baja del edificio.

EDIFICIO D

Implemento de Botiquín	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	X	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	✓	✓
10 CURITA	✓	✓
1 CINTA MICROPORE	✓	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓	X
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	X	✓
5 HISOPOS	✓	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓	X
ABATELEGUAS DE MADERA	✓	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓





EDIFICIO E

Implemento de Botiquín	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES		X
1 VENDA DE 5 cm		✓
1 VENDA DE 10 cm		X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL		✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL		✓
10 CURITA		✓
1 CINTA MICROPORE		X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES		✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA		✓
5 HISOPOS		✓
4 GUANTES DE LATEX		✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA		✓
1 PAQ. ALGODÓN		✓

Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.

EDIFICIO F

Implemento de Botiquín	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
10 GASAS ESTÉRILES	✓	✓
1 VENDA DE 5 cm	X	X
1 VENDA DE 10 cm	✓	✓
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓	✓
10 CURITA	✓	✓





Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Dirección General

1 CINTA MICROPORE	X	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓	✓
5 HISOPOS	✓	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓	✓

EDIFICIO CULTURAL

Implemento de Botiquín	Edificio Cultural
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	X
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓
10 CURITA	✓
1 CINTA MICROPORE	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓
5 HISOPOS	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓





CAFETERIA

Implemento de Botiquín	CAFETERIA
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓
1 VENDA DE 10 cm	X
1 FCO. DE TORUNDAS CON BENZAL	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOOL	✓
10 CURITA	✓
1 CINTA MICROPORE	X
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓
5 HISOPOS	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓

Observación: En cafetería se cuenta con botiquín básico de farmacia.

ALMACEN

Implemento de Botiquín	ALMACÉN
10 GASAS ESTÉRILES	✓
1 VENDA DE 5 cm	✓
1 VENDA DE 10 cm	✓
1 FRASCO DE TORUNDAS CON BENZAL	✓
1 FCO DE TORUNDAS CON ALCOHOL	✓
10 CURITA	X





Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Dirección General

1 CINTA MICROPORE	✓
5 CUBRE BOCAS DESECHABLES	✓
1 FCO. DE AGUA OXIGENADA	✓
5 HISOPOS	✓
4 GUANTES DE LATEX	✓
3 ABATELEGUAS DE MADERA	✓
1 PAQ. ALGODÓN	✓

INSPECCION DE SEÑALÉTICA

EDIFICIO A

Señalética	Edificio A	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	X

Observaciones:

Vehículos de emergencia: La cadena está pintada en color rojo, pero no hay señalética, solo esta la estructura.

EDIFICIO B

Señalética	Edificio B	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	X
Vehículos de emergencia	✓	✓



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrión, Guasave, Sinaloa,
C.P. 81149 Tel. (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04
E-mail: dir_dguasave@tecnm.mx www.guasave.tecnm.mx





Observación:

No hay botiquín en planta baja.

EDIFICIO C

Señalética	Edificio C	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

EDIFICIO D

Señalética	Edificio D	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓

EDIFICIO E

Señalética	Edificio E	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	X	✓
Vehículos de emergencia	✓	✓





Observación: En planta alta no se cuenta con botiquín.

EDIFICIO F

Señalética	Edificio F	
	Planta Alta	Planta Baja
Salidas de emergencia	✓	✓
Punto de Reunión	✓	✓
Extintores	✓	✓
Botiquín	✓	✓
Vehículos de emergencia	✓	-

EDIFICIO CULTURAL

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	✓
Extintores	✓
Botiquín	✓
Vehículos de emergencia	-





CAFETERIA

Señalética	
Salidas de emergencia	✓
Punto de Reunión	✓
Extintores	✓
Botiquín	X
Vehículos de emergencia	-

Observación: En cafetería se cuenta con botiquín básico de farmacia, sin embargo, no está a la vista y no cuenta con la señalética adecuada.

Además, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, el Instituto Tecnológico Superior de Guasave (ITSG), impartió una capacitación integral dirigida a la Unidad Interna de Protección Civil, integrada por las brigadas de evacuación, primeros auxilios, combate de incendios y comunicación, así como a la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. El curso titulado Formación de la Unidad Interna de Protección Civil y Partes Interesadas, fue impartido por los instructores Lic. Jesús Abraham Portillo López y Lic. Sergio Alberto López Gutiérrez, mismo que brindó a los participantes los conocimientos, habilidades y protocolos necesarios para actuar de manera eficiente, organizada y segura ante situaciones de emergencia o desastre. Estas competencias son clave para proteger vidas, minimizar daños y garantizar la continuidad operativa de la institución. La actividad contó con la participación de 52 integrantes del personal académico y administrativo, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, en su artículo 82; normativa que promueve una cultura preventiva mediante capacitaciones masivas, que fomenten conductas de autoprotección, así como el desarrollo de planes y programas formativos en instituciones de educación superior. Con estas acciones, el ITSG reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de su comunidad tecnológica, impulsando una cultura de prevención y preparación ante contingencias.





Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Dirección General



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Carretera a Brecha Sin Número, Ejido Burrión, Guasave, Sinaloa,
C.P. 81149 Tel. (687) 871 45 81, 876 03 06 y 876 03 04
E-mail: dir_dguasave@tecnm.mx www.guasave.tecnm.mx

