



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE

INFORME TRIMESTRAL

**TERCER
TRIMESTRE 2024**

JULIO*SEPTIEMBRE



1.1. Fomentar la cultura de la prevención, la seguridad y la solidaridad.

Cultura de la prevención mediante las Comisiones de Seguridad e Higiene en el trabajo.

La seguridad y salud en el trabajo es algo que compete a todos en una organización, sin embargo en el afán de contribuir que se den buenas prácticas, se implementan una serie de acciones desde la sensibilización y capacitación hasta la instalación de un organismo como la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente CSHyMA , como lo dice la NOM-019-STPS-2011, Constitución , integración , organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, el ITS Guasave da a este cuerpo colegiado de docentes y personal administrativo, designado por el Director General y la parte Sindical de esta institución las funciones como identificar y vigila los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo, así como de investigar las causas de las accidentes y enfermedades, proponiendo medidas para prevenirlos y vigilar que se cumpla de acuerdo a la legislación aplicable, en ese sentido se realizaron las siguientes actividades:

1. Recorridos de verificación

La planificación para el Sistema Integral de Gestión, es de suma importancia para identificar de manera correcta los peligro, riesgos y oportunidades, relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, es por ello que la Comisión de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, actualizó la Guía de Recorrido de Verificación, acorde a las necesidades de cumplimiento de la ISO 45001:2018, cuya tarea fue:

- Identificar de manera proactiva las fuentes, situaciones o tareas que, surgen de las actividades del ITSC y tienen el potencial de causar lesiones físicas, psicológicas o enfermedades.
- Actualizar la Guía de Recorrido de Verificación y,
- Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades y determinación de





controles.

En este sentido y asegurando que la identificación de peligro sea acorde a las experiencias que la CSHYMA, ha adquirido a través de los diferentes recorridos, este trimestre que se informa de consideró lo siguiente, aplicado en 16 espacios:

01. Peligros relacionados por daños estructurales, mantenimiento y limpieza



Cinco edificios, presentan daño estructural, en los techos, las paredes piso, entre otros.

02. Peligros relacionados con la organización del trabajo y factores sociales



Presencia de nidos de avispas, perros y La encargada de la cafetería pide apoyo para elegir correctamente un filtro para el agua de uso cotidiana dentro de sus actividades.

03. Peligros relacionados con mobiliario, materiales y productos



Garrafones con líquido de limpieza sin etiqueta, Las puertas del tablero eléctrico principal del edificio B se encuentran desoldadas las bisagras y las puertas se caen.

04. Peligros relacionados con actividad no rutinaria



Ninguna observación

05. Peligros relacionados con actividades de contratistas y todo aquel que haga trabajos para el ITSG



Ninguna observación

06. Buenas prácticas



Los botes de basura están colocados donde deben, sin embargo, la basura no está clasificada; se reportan 3 aires acondicionados descompuestos; En sala de docentes los aires acondicionados no funcionan y uno de ellos prende y tira agua, ya se reportó a las autoridades y se metió reporte v no realizan acciones.

Las recomendaciones realizadas por el CSHyMA, presentan sustento normativo conforme a las normas:

- Ley General de Infraestructura Física Educativa;
- Ley General para la prevención y gestión de los residuos (LGPGIR);
- NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilización);





2. Investigación de las causas de las accidentes y enfermedades en el centro de trabajo.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES



En el periodo de julio a septiembre, la CSHyMA, investigo un incidente presentado; por picadura de abeja en el parpado a personal masculino, ocasionando inflamación y molestia en el ojo, por lo que la comisión recomienda lo siguiente:

1. Gestionar la reubicación del enjambre de acceso al edificio,
2. Solicitar al área de mantenimiento resanar los orificios que provoquen que se vuelva a formar enjambre,
3. Solicitar el área médica contar con medicamento que neutraliza el efecto de picaduras de cualquier animal, y
4. Solicitar al área de mantenimiento impregnar las áreas factibles de que vuelva a instalar el enjambre de sustancias químicas amigables con el medio ambiente.

